



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЖАИ
2009

XS7	Цепь
1	Накал
2	Экран
3	Катод
4	Модулятор
5	1-й анод
6	
7	Откл. пласк X
8	Откл. пласк X
9	
10	1-й анод
11	
12	3-й анод
13	2-й анод
14	Накал

XS2	Цепь
1	+5V
2	+12V
3	-12V
4	Общ.
5	+60V
6	Синхр. сепи

XS3	Цепь
1	+5V
2	+12V
3	-12V
4	Общ.
5	+60V
6	+140V

XS1	Цепь
1	+5V
2	+12V
3	-12V
4	Общ.
5	+60V
6	+140V
7	+20V
8	Общ.

XP1	Цепь
R21	1
R22	2
Рисув	3
Фокус	4

XS4	Цепь
1	Инт. подсб
2	Общ.

1 Меры защиты ИМС и ППТ от статического электричества по Тз 25000.00003.
2 КТ1, КТ2-контрольные точки.