


# Осциллограф-мультиметр С1-112



3. Выводы 05 микросхем D35, D37 подключить к цепи Г (-12В)

4. Выводы 07 микросхем D34, D36, D38... D42, выводы 01 микросхем D35, D37 подключить к цепи „Корпус“.

5. Обозначение выводов переключателя S5 присвоены условно

1. Выводы 14 микросхем D34, D36, D38, D42 подключить к цепи Б (+5В).

2. Выводы 05 микросхем D33, выводы 08 микросхем D35, D37 подключить к цепи Е (+12В).

Рис. 4.