



1. Меры защиты от статического электричества по Тз25003.00003
2. Вывод 4 DA1 соединить с минус 7; Вывод 7 DA1 соединить с плюс 7
3. Вывод 4 DA2 соединить с минус 7; Вывод 7 DA2 соединить с плюс 7