



XP1	
←	ЦЕПЬ
1	Синхр+
2	Общий
3	Синхр-

XP2.1	
ЦЕПЬ	→
Уровень-	9
Уровень+	11

XP3	
ЦЕПЬ	→
Инверт1	5
Инверт2	4
Вкл Б	3
Общий	2
Вкл А	1

XP5.1	
ЦЕПЬ	→
Имп подств	1

XP4	
←	ЦЕПЬ
1	-12V
2	Яркость

Применяемое сокращение: ИНВ - инвертирование

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЖАИС

2019

