


Цепь	→
Общая	2
Дин. фокус	3

Цепь	→
Корр. 1	1
Общая	2
Общая	3
Корр. 2	4

Цепь	→
+5V	1
+12V	2
-12V	3
Общая	4
+60V	5

Цепь	→
Капюдр	1

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЖАИС



Цепь	←
1	Смещение 1
6	+5V
3	Смещение 2
7	-12V
5	Общая
14	DC капюдр