



| Цепь | Цепь |
|------|---------------|
| 1 | Накел |
| 2 | Катод |
| 3 | Модулятор |
| 4 | Усил. отклон. |
| 5 | Корр. аббер |
| 6 | Корр. геом |
| 7 | Корр. астиз |
| 8 | 1-й фокус |
| 9 | 4-й фокус |
| 10 | 2-й анод |
| 11 | 1-й анод |
| 12 | 3-й фокус |
| 13 | 2-й фокус |
| 14 | Накел |

| Цепь | Цепь |
|------|------------|
| 1 | +5V |
| 2 | +12V |
| 3 | -12V |
| 4 | Общ. |
| 5 | +10V |
| 6 | Супер сету |

| Цепь | Цепь |
|------|------|
| 1 | +5V |
| 2 | +12V |
| 3 | -12V |
| 4 | Общ. |
| 5 | +10V |
| 6 | +80V |
| 7 | +20V |
| 8 | Общ. |

| Цепь | Цепь |
|------|------|
| 1 | +5V |
| 2 | +12V |
| 3 | -12V |
| 4 | Общ. |
| 5 | +80V |

| Цепь | Цепь |
|------|---------------|
| 1 | Исп подсветки |
| 2 | Общ. |
| 3 | Длин фокус |

1 Меры защиты ИМС и ППТ от статического электричества по Тз 25000.00003.
 2 КТ1...КТ4—контрольные точки.