



*Подбирают при регулировании
 1. Знаками «а», «а'», «а''» обозначены точки
 автоматического контроля.

УСИЛИТЕЛЬ Z
 Схема электрическая принципиальная
 И22.035.210.Э3