

Зона	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	R28	ОМЛТ-0,25-560 Ом±5%	1	
	R29	ОМЛТ-0,25-56 Ом±5%	1	
	R30**	ОМЛТ-0,25-100 Ом±5%	1	Установка ведется при необходимости
	R31	ОМЛТ-0,25-360 Ом±5%	1	
	R32	ОМЛТ-0,25-1,5 КОМ±5%	1	
	R33	ОМЛТ-0,25-1,1 КОМ±5%	1	
	R34	ОМЛТ-0,25-1,1 КОМ±5%	1	
	R35	ОМЛТ-0,25-360 Ом±5%	1	
	R36	ОМЛТ-0,25-1,5 КОМ±5%	1	
	R37	ОМЛТ-0,25-1,1 КОМ±5%	1	
	R38	ОМЛТ-0,25-1,1 КОМ±5%	1	
	R39	ОМЛТ-0,25-560 Ом±5%	1	
	R40**	ОМЛТ-0,25-100 Ом±5%	1	Установка ведется при необходимости
	R42	ОМЛТ-0,25-1,5 КОМ±5%	1	
	R43	ОМЛТ-0,25-120 Ом±5%	1	
	R44	С2-10-0,25-57,6 Ом±0,5%	1	
	R46	ОМЛТ-0,25-1,5 КОМ±5%	1	
	R47	ОМЛТ-0,25-120 Ом±5%	1	
	R48	С2-10-0,25-18,2 Ом±0,5%	1	
	R49	С2-10-0,25-37,9 Ом±0,5%	1	
	R51...R54	ОМЛТ-0,25-51 Ом±5%	4	
	R55, R56	СТ4-1В-220 Ом-А	2	
	R57	С2-10-0,25-18,2 Ом±0,5%	1	
	R58	ОМЛТ-0,25-560 Ом±5%	1	
	R59	С2-10-0,25-37,9 Ом±0,5%	1	

Зона	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	R61	С2-10-0,25-18,2 Ом±0,5%	1	
	R62	С2-10-0,25-57,6 Ом±0,5%	1	
	R63	ОМЛТ-0,25-560 Ом±5%	1	
	R64	ОМЛТ-0,25-560 Ом±5%	1	
	R65	С2-10-0,25-57,6 Ом±0,5%	1	
	R66	ОМЛТ-0,25-560 Ом±5%	1	
	R67	С2-10-0,25-18,2 Ом±0,5%	1	
	R68	С2-10-0,25-57,6 Ом±0,5%	1	
	R69	ОМЛТ-0,25-390 Ом±5%	1	
	R71	ОМЛТ-0,25-390 Ом±5%	1	
	R72	ОМЛТ-0,25-56 Ом±5%	1	
	R73	ОМЛТ-0,25-5,6 КОМ±5%	1	
	R74	ОМЛТ-0,25-1,2 КОМ±5%	1	
	R75*	ОМЛТ-0,25-56 Ом±5%	1	
	R76*	ОМЛТ-0,25-56 Ом±5%	1	62, 68 Ом
	R77	ОМЛТ-0,25-1,2 КОМ±5%	1	
	R78	ОМЛТ-0,25-15 КОМ±5%	1	
	R79	ОМЛТ-0,25-15 КОМ±5%	1	
	R81, R82	ОМЛТ-0,25-100 Ом±5%	2	
	R83	ОМЛТ-0,25-5,6 КОМ±5%	1	
	R84, R85	ОМЛТ-0,25-1,5 КОМ±5%	2	
	R86, R87	ОМЛТ-0,25-100 Ом±5%	2	
	R88, R89	ОМЛТ-0,25-10 КОМ±5%	2	
	R91	С2-10-0,25-277 Ом±5%	1	
	R92, R93	ОМЛТ-0,25-1,5 КОМ±5%	2	
	R94...R96	С2-10-0,25-277 Ом±5%	3	
	R97, R98	С2-10-0,25-60,4 Ом±0,5%	2	
	R99	ОМЛТ-0,25-30 Ом±5%	1	
	R101...R104	ОМЛТ-0,25-820 Ом±5%	4	
	R105	ОМЛТ-0,25-33 Ом±5%	1	
	R106, R107	ОМЛТ-0,25-33 Ом±5%	2	
	R108	ОМЛТ-0,25-620 Ом±5%	1	
	R109	СТ4-1В-100 Ом-А	1	