



БЛОК РАЗВЕРТОК А И Б
Перечень элементов И22.064.084 ПЭ3

Зона	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	C1	Конденсаторы КМ		
	C2	Конденсаторы СГМ3		
	C3	Конденсаторы КТ ГОСТ ВД 7189-70		
	C4, C5	КМ-56-М47-100 пФ±10%-В	1	
	C6, C7	КМ-56-М47-47 пФ±10%-В	1	
	C8	КМ-56-Н90-0,033 мкФ+80%-В	1	
	C9	СГМ3-А-а-Г-930 пФ±5 пФ	2	
	C10*, C11*	СГМ3-В-а-Г-10000 пФ±0,5%	2	
		КМ-56-М47-100 пФ±10%-В	1	
		КМ-56-М47-47 пФ±10%-В	1	
		КМ-56-М47-39 пФ±10%-В	1	
		КМ-56-М47-39 пФ±10%-В	2	27...82 пФ
	R1	Резисторы ОМЛТ		
	R2	Резисторы СП4-1		
	R3	ОМЛТ-0,25-2,7 КОМ±5%	1	
	R4	ОМЛТ-0,25-100 КОМ±5%	1	
	R5	СП4-1в-220 Ом-А	1	
	R6	ОМЛТ-0,25-1,2 КОМ±5%	1	
	R7	ОМЛТ-0,25-100 КОМ±5%	1	
	R8	СП4-1в-47 КОМ-А	1	
	R9	ОМЛТ-0,25-68 КОМ±5%	1	
	R10	СП4-1в-47 КОМ-А	1	
	R11	ОМЛТ-0,25-68 КОМ±5%	1	
	R12	ОМЛТ-0,25-68 КОМ±5%	1	
	V1, V2	Транзистор П308	2	

Знаками «О» и «□» обозначены точки автоматического контроля.

БЛОК РАЗВЕРТОК А И Б
Схема электрическая принципиальная
И22.064.084Э3