

Осциллограф-мультиметр С1-112

Этажератор




Рис. 4

1. Выводы 05 микросхем DS... D8, выходы 14 микросхем D9, D12, D14, D15, D19... D32 подключить к цепи Б[5]
2. Выводы 10 микросхем DS... D8, выходы 07 микросхем D9... D12, D14, D15, D19... D32 подключить к цепи "Корпус".

Рис. 3

(Рис. 2)
(Рис. 4)
(Рис. 2)
(Рис. 4)