



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЖАИО

Применяемое сокращение: ИНВ - инвертирование.

ЦЕПЬ	→
Уровень-	9
Уровень+	11

ЦЕПЬ	→
Инверт 1	5
Инверт 2	4
Вкл Б	3
Общия	2
Вкл А	1

ЦЕПЬ	→
3	
Общия	2
Имн подсв	1

ЦЕПЬ	←
1	-12V → +12V
2	Яркость

УШЯИ.411 161.033-01

«ЯРКОСТЬ»

RP1 22k