



1. На выводы 14 микросхем У1, У5, У7, У9 подано напряжение +5В (I).
 2. На выводы 14 микросхем У11...У13, У15, У24 подано напряжение +5В (II).

3. Знаки "0", "0'", "0''" обозначены точки автоматического контроля.
 4. Выводы 7 всех микросхем соединены с корпусом.

Осциллограф универсальный С1-78
 АВТОМАТИКА X
 Схема электрическая принципиальная
 И22.076.007 Э3